

2011 00148

| | | | |
|---|--|---|--|
| DODÁVATEĽ INTES Poprad s.r.o. Námetie sv. Egídia 95 058 01 Poprad <hr/> Výpis z OR Okr.súdu Prešov, vložka č. 10632/P IČO: 36 449 814 IČ DPH/DIČ: SK 202 001 761 5 <hr/> číslo účtu IBAN Peňažný ústav SWIFT | | Variabilný symbol 3110000004 Konšt.symb. 0308 Objednávka Zákazka | |
| PRÍJEMCA Mesto Partizánske Námetie SNP 212/4 958 01 Partizánske | | ODBERATEĽ IČO 00310905 IČ DPH 2021278028 Mesto Partizánske Námetie SNP 212/4 958 01 Partizánske | |
| Číslo položky Výrobné č. | | názov Množstvo mj Cena za mj DPH Spolu bez DPH Celkom s DPH | |
| cesta (km) 150,00 km | | 0,420 20% 63,000 75,600 € | |
| práca (hod) 2,00 hod | | 27,880 20% 55,760 66,910 € | |
| REKAPITULÁCIA DPH 20% Základ 118,76 € Daň 23,75 € CELKOM 142,51 € | | CELKOM 142,51 EUR 4 293,26 SKK Konverzný kurz SKK/EUR= 30,1260 | |
| Odberateľ súhlasí s tým, že celý predmet dodávky je výhradným vlastníctvom dodávateľa až do úplného zaplatenia faktúry. V prípade omeškania s úhradou faktúry budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania. | | | |
| Pečiatka a podpis odberateľa | | Pečiatka a podpis dodávateľa | |
| E-mail: | | E-mail: | |

Protokol o kontrole a kalibrácii prístroja

Reflotron® Plus

výrobné číslo:

5064346

dátum kontroly:

26. 1. 2011

výr. č. optomech. jedn.:

stav počítadla prúžkov:

2 473

Protokol je vystavený pre:

Mestský úrad Partizánske
Námestie SNP 212 / 4
958 01 Partizánske

Na základe výrobcom predpísanej kontroly bola urobená komplexná revízia horeuvedeného prístroja. Prístroj bol skontrolovaný a boli otestované jeho mechanické, elektrické a optické parametre. Všetky kontroly, nastavenia a testy boli urobené pripojením počítača s programom

Výsledky testov:

| test | namerané hodnoty | | | vyhovuje |
|----------------------------------|------------------|--------------|-------------|----------|
| napájací zdroj [V] | + 12,420 | - 5,008 | | áno |
| prúdy meracími diódami [mA] | red: 7,41 | green: 38,78 | infra: 4,92 | áno |
| teplota meracieho systému [°C] | LH: 37,51 | UHa: 37,89 | UHb: 37,89 | áno |
| funkcia optomechanickej jednotky | | | | áno |
| čítačka magnetického kódu | | | | áno |
| tlačiareň | | | | áno |
| klávesnica | | | | áno |
| pozn.* | | | | |

Kalibrácia meracieho systému bola urobená predpísaným kalibračným materiálom
kach:

iá)

Kontrola kalibrácie a nastavenia bola urobená pomocou kontrolného materiálu

**Prístroj bol skontrolovaný, je schopný plniť funkcie, pre ktoré je určený
a je schopný bezpečnej prevádzky.**

Platnosť protokolu je 1 rok od dátumu kontroly.

V... Bojniciach

dňa ... 26. 1. 2011

Dispečing a fakturácia:**Servisný technik:**

pečiatka a podpis technika